

Knappensee

Schlagwörter: See, Bergbaufolgelandschaft

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Lohsa, Wittichenau

Kreis(e): Bautzen

Bundesland: Sachsen



Blick von Süden auf den Knappensee. Im Vordergrund Sanierungsarbeiten der LMBV, im Hintergrund die Rutschung am Ostufer.
Fotograf/Urheber: Nora Wiedemann



Der Knappensee ist ein Restloch der ehemaligen Braunkohlegrube Werminghoff I. Er entstand ab 1945 durch ungeplante Flutung und gilt als erster Tagebaufolgesee der Lausitz. 1950 fasste die Landesregierung Sachsen den Beschluss, an der Westseite des ehemaligen Tagebaus Werminghoff I einen Damm zu errichten, um den See zum Hochwasserspeicher auszubauen. 1959 wurde der Knappensee zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. In den 1960er Jahren entwickelte sich die touristische Nutzung mit dem Bau von sieben Zeltplätzen - vor allem für die Einwohner von Hoyerswerda.

Durch die Einstellung der mit der Kohleförderung einhergehenden Entwässerung der angrenzenden Tagebaue stieg der Grundwasserspiegel in den einst als sicher geltenden Bereichen der Kippen am Knappensee an. Dadurch drohen großflächige Geländebrüche, was seit 2006 zu einer umfangreichen Sanierungstätigkeit am Knappensee führte. Bereits existierende touristische Infrastruktur musste abgerissen, bereits bewaldete Bereiche abgeholzt werden. Die Sicherung gegen mögliches Setzungsfließen wird sowohl von der Wasser- als auch von der Landseite aus mittels Rütteldruckverdichtung vorgenommen. Durch vorbereitende Arbeiten an einem noch nicht sanierten Teil der Innenkippe wurde im März 2021 eine Rutschung mit dem Umfang von etwa einer Millionen Kubikmetern ausgelöst.

Datierung:

- 1945/46

Quellen/Literaturangaben:

- Steinhuber, Uwe: Werminghoff/Knappenrode, Bd. 17, hg. von LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-

Verwaltungsgesellschaft mbH; Wandlungen und Perspektiven. Senftenberg 2015.

- Lemke, Grit: Kinder von Hoy : Freiheit, Glück und Terror; Berlin 2021.
- Setzungsfleißereignis an der Nordostböschung unterhalb der ehemaligen Hochkippe; , 11.03.2021. URL: <https://www.lmbv.de/saechsisches-oberbergamt-informiert-rutschung-an-noch-unsaniertem-uferabschnitt-am-gesperren-knappensee/>.

Knappensee

Schlagwörter: See, Bergbaufolgelandschaft

Ort: Lohsa - Groß Särchen

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmaßstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank

Historischer Zeitraum: Beginn 1945 bis 1945, Ende 1960 bis 1960

Koordinate WGS84: 51° 22 51,15 N: 14° 18 29,39 O / 51,38087°N: 14,30816°O

Koordinate UTM: 33.451.852,99 m: 5.692.408,06 m

Koordinate Gauss/Krüger: 5.451.970,51 m: 5.694.240,65 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY-NC 4.0 (Namensnennung, nicht kommerziell). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: „Knappensee“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: <https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-30700348> (Abgerufen: 8. April 2026)

Copyright © LVR

