

# Brecherturm

Schlagwörter: [Braunkohlekraftwerk](#)

Fachsicht(en): [Denkmalpflege](#)


Gemeinde(n): [Boxberg / Oberlausitz](#)

Kreis(e): [Görlitz](#)

Bundesland: [Sachsen](#)



Brecherturm  
Fotograf/Urheber: Nora Wiedemann



Der Brecherturm ist Teil der Bekohlungsanlage des Kraftwerks. Die Rohbraunkohle durchläuft ihn auf ihrem Weg in die Kesselhäuser und wird grob vorgebrochen.

## Datierung:

- zwischen 1997 und 2001

## Quellen/Literaturangaben:

- Digitale Orthophotos (DOP) 1995-2004

**BKM-Nummer:** 30700388

Brecherturm

**Schlagwörter:** [Braunkohlekraftwerk](#)

**Ort:** [Boxberg/O.L.](#)

**Fachsicht(en):** Denkmalpflege

**Erfassungsmaßstab:** Keine Angabe

**Erfassungsmethoden:** Übernahme aus externer Fachdatenbank

**Historischer Zeitraum:** Beginn 1997, Ende 2001

**Koordinate WGS84:** 51° 25 26,83 N: 14° 34 16,15 O / 51,42412°N: 14,57115°O

**Koordinate UTM:** 33.470.183,12 m: 5.697.077,53 m

**Koordinate Gauss/Krüger:** 5.470.307,88 m: 5.698.912,17 m

Empfohlene Zitierweise

**Urheberrechtlicher Hinweis:** Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY-NC 4.0 (Namensnennung, nicht kommerziell). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

**Empfohlene Zitierweise:** „Brechturm“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: <https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-30700388> (Abgerufen: 13. Mai 2026)

Copyright © LVR



RheinlandPfalz

