




# Feuerwehr Mühlrose

Schlagwörter: Feuerwehrhaus Fachsicht(en): Denkmalpflege Gemeinde(n): Trebendorf

Kreis(e): Görlitz

Bundesland: Sachsen







Das jetzige Feuerwehrgebäude ersetzte einen älteren an selber Stelle und wurde ab 2001 errichtet. Es handelt sich um einen eingeschossigen Bau mit Satteldach. Eine Ein- und Ausfahrt für die Feuerwehrfahrzeuge befindet sich auf der Ostseite. Der Bau ist ortsgeschichtlich bemerkenswert.

(Martin Neubacher, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2022)

### Datierung:

• Umbau 2001

### Quellen/Literaturangaben:

• o. A.: Ein Wunsch geht nun in Erfüllung. Gestern erster Spatenstich für Feuerwehrgerätehausumbau in Mühlrose. In: Lausitzer Rundschau, Ausgabe Weißwasser, 03.08.2001.

### Bauherr / Auftraggeber:

**BKM-Nummer:** 30900060

Feuerwehr Mühlrose

Schlagwörter: Feuerwehrhaus

Ort: Mühlrose

Fachsicht(en): Denkmalpflege Erfassungsmaßstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 29 33,07 N: 14° 30 53,37 O / 51,49252°N: 14,51483°O

Koordinate UTM: 33.466.317,33 m: 5.704.708,77 m

Koordinate Gauss/Krüger: 5.466.439,85 m: 5.706.546,51 m

#### Empfohlene Zitierweise

**Urheberrechtlicher Hinweis:** Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY-NC 4.0 (Namensnennung, nicht kommerziell). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

**Empfohlene Zitierweise:** "Feuerwehr Mühlrose". In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-30900060 (Abgerufen: 30. Oktober 2025)

## Copyright © LVR









