

Werkstattkomplex Impuls

Schlagwörter: [Werkstatt](#), [Brikettfabrik](#)

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Senftenberg

Kreis(e): Oberspreewald-Lausitz

Bundesland: Brandenburg



Werkstattkomplex Impuls
Fotograf/Urheber: Tanja Trittel



Nördlich der Brikettfabrik Impuls, bis 1948 Brikettfabrik Friedrich Ernst, entstand in den 1960er Jahren der zugehörige Werkstattkomplex. In den Werkstätten wurde die Wartung und Reparatur der technischen Anlagen aus den umliegenden Brikettfabriken durchgeführt. Eine Verschleißwerkstatt, die bis heute besteht, führte zu Betriebszeiten der Brikettfabriken beispielsweise Reparaturarbeiten an Formzeugen durch. Die insgesamt drei Werkstattgebäude sind wahrscheinlich in den Grundmauern erhalten, wurden entsprechend ihrer Neuausrichtung nach Stilllegung der Brikettfabriken aber technisch und baulich verändert, sodass sie heute weitgehend überformt sind.

Datierung:

- --

Quellen/Literaturangaben:

- Bereich aus Layer Abschlussbetriebspläne, Geoportal.
- <https://www.impuls-verschleisstechnik.de/Unternehmen-UeberUns>

Werkstattkomplex Impuls

Schlagwörter: Werkstatt, Brikettfabrik

Ort: Senftenberg

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmaßstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 31 57,22 N: 14° 00 37,54 O / 51,53256°N: 14,01043°O

Koordinate UTM: 33.431.360,80 m: 5.709.514,38 m

Koordinate Gauss/Krüger: 5.431.469,24 m: 5.711.353,75 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz dl-by-de/2.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: „Werkstattkomplex Impuls“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: <https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-32001672> (Abgerufen: 26. April 2026)

Copyright © LVR

