

# Tagbruch

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Lauchhammer

Kreis(e): Oberspreewald-Lausitz

Bundesland: Brandenburg



Tagbruch  
Fotograf/Urheber: Franz Dietzmann



Der Tagbruch entstand aufgrund einer unzureichenden Verwahrung des Wasserhaltungsschachts III des Tagebau Koyne. Das gehobene Wasser wurde über die direkt südlich anschließenden Klärbecken in den Mühlgraben abgeleitet.

## Datierung:

- Abteufung: 1928/1929

## Quellen/Literaturangaben:

- Schmidt, Hans-Jürgen: Die Nutzung der Wasserkraft in den Betrieben und Anlagen des Lauchhammerwerkes. Lauchhammer, 2021. S. 124.

**BKM-Nummer:** 32002362

(Erfassungsprojekt Lausitz, BLDAM 2023)

Tagbruch

**Ort:** Grünewalde

**Fachsicht(en):** Denkmalpflege

**Erfassungsmaßstab:** Keine Angabe

**Erfassungsmethoden:** Übernahme aus externer Fachdatenbank

**Koordinate WGS84:** 51° 30 58,76 N: 13° 43 8,09 O / 51,51632°N: 13,71891°O

**Koordinate UTM:** 33.411.109,72 m: 5.708.022,26 m

**Koordinate Gauss/Krüger:** 5.411.210,25 m: 5.709.860,94 m

Empfohlene Zitierweise

**Urheberrechtlicher Hinweis:** Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz dl-by-de/2.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

**Empfohlene Zitierweise:** „Tagbruch“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: <https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-32002362> (Abgerufen: 16. April 2026)

Copyright © LVR



RheinlandPfalz

