

Tagbruch

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Lauchhammer

Kreis(e): Oberspreewald-Lausitz

Bundesland: Brandenburg



Tagbruch
Fotograf/Urheber: Franz Dietzmann



Der Tagbruch entstand aufgrund einer unzureichenden Verwahrung des Wasserhaltungsschachts III des Tagebau Koyne. Das gehobene Wasser wurde über die direkt südlich anschließenden Klärbecken in den Mühlgraben abgeleitet.

Datierung:

- Abteufung: 1928/1929

Quellen/Literaturangaben:

- Schmidt, Hans-Jürgen: Die Nutzung der Wasserkraft in den Betrieben und Anlagen des Lauchhammerwerkes. Lauchhammer, 2021. S. 124.

BKM-Nummer: 32002362

(Erfassungsprojekt Lausitz, BLDAM 2023)

Tagbruch

Ort: Grünwalde

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmaßstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 30 58,76 N: 13° 43 8,09 O / 51,51632°N: 13,71891°O

Koordinate UTM: 33.411.109,72 m: 5.708.022,26 m

Koordinate Gauss/Krüger: 5.411.210,25 m: 5.709.860,94 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz dl-by-de/2.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: „Tagbruch“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: <https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-32002362> (Abgerufen: 4. Juni 2026)

Copyright © LVR



RheinlandPfalz

