

Katholische Kirche Heilig-Kreuz Wolfen

Schlagwörter: [Basilika \(Kirche\)](#)

Fachsicht(en): [Denkmalpflege](#)


Gemeinde(n): [Bitterfeld-Wolfen](#)

Kreis(e): [Anhalt-Bitterfeld](#)

Bundesland: [Sachsen-Anhalt](#)



Katholische Kirche Heilig-Kreuz Wolfen
Fotograf/Urheber: NAME FEHLT



Kartenhintergrund: © Terrestris.de 2026

Gesamtanlage der katholischen Pfarrkirche Heilig-Kreuz mit Kirchhof und Pfarrhaus in Wolfen; errichtet 1938; Architekt Johannes Reuter; mit dem Zuzug von katholischen Arbeitern aus Polen und Oberschlesien durch Arbeitskräftebedarf in den Gruben und den Greppiner Werken oder in den ansässigen chemischen Werken (ab 1925 Teil der I.G. Farbenindustrie) wuchs die katholische Gemeinde zu Beginn des 20. Jhs stark; ursprünglich erhaltener qualitätvoller Putzbau mit Chorturm; neoromanische Elemente und Rosette in der Ostfassade; zeittypisch indirekte Belichtung zur Verstärkung der Licht- und Schattenwirkung; dazugehörig der umliegende Kirchhof mit Pfarrhaus und Einfriedung.

Datierung:

- --

Quellen/Literaturangaben:

- --

BKM-Nummer: 45000315

Schlagwörter: Basilika (Kirche)

Ort: Bitterfeld-Wolfen

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmaßstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 39 44,07 N: 12° 16 0,49 O / 51,66224°N: 12,2668°O

Koordinate UTM: 33.310.972,23 m: 5.727.010,49 m

Koordinate Gauss/Krüger: 4.518.565,96 m: 5.725.355,16 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz dl-by-de/2.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: „Katholische Kirche Heilig-Kreuz Wolfen“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: <https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-45000315> (Abgerufen: 16. Mai 2026)

Copyright © LVR



RheinlandPfalz

