

Fachwerkgebäude Fuchsgang 9 in Bredeney

Schlagwörter: [Fachwerkgebäude](#), [Wohnhaus](#)

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Denkmalpflege

Gemeinde(n): Essen (Nordrhein-Westfalen)

Kreis(e): Essen (Nordrhein-Westfalen)

Bundesland: Nordrhein-Westfalen



Das zweigeschossige, traufständige Fachwerkhaus der Zeit um 1800 ist teilweise unterkellert, hat einen Bruchsteinsockel und pfannengedecktes Satteldach. Die Giebelseiten, die straßenseitige Traufwand und der Stallanbau vom Ende des 19. Jahrhunderts sind verbrettert. Die rückwärtige Traufwand ist größtenteils in Bruchstein gemauert und verputzt, die Fensteröffnungen sind teils original, teils vergrößert, mit modernen Fenstern und hölzernen Schlagläden versehen. Die originale, sehr seltene Einpfeiler-Eingangstür ist erhalten. Im Inneren ist die originale Raumaufteilung ablesbar erhalten, ebenso wie das Gefüge der Holzkonstruktion und der Dachstuhl. Geringfügige Veränderungen wurden durch den Einbau eines Badezimmers verursacht.

Das Objekt Fachwerkhaus, Fuchsgang 9 in Bredeney ist ein eingetragenes Baudenkmal (LVR-ADR 68407, Denkmalliste Essen, laufende Nr. 794).

(Karl-Heinz Buchholz, LVR-Abteilung Kulturlandschaftspflege, 2013)

Fachwerkgebäude Fuchsgang 9 in Bredeney

Schlagwörter: [Fachwerkgebäude](#), [Wohnhaus](#)

Straße / Hausnummer: Fuchsgang 9

Ort: 45133 Essen - Bredeney

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Denkmalpflege

Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal: Ortsfestes Denkmal gem. § 3 DSchG NW

Erfassungsmaßstab: i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

Erfassungsmethoden: Geländebegehung/-kartierung, Archivauswertung

Historischer Zeitraum: Beginn 1800

Koordinate WGS84: 51° 25 4,62 N: 6° 59 17,39 O / 51,41795°N: 6,98817°O

Koordinate UTM: 32.360.108,79 m: 5.698.224,51 m

Koordinate Gauss/Krüger: 2.568.784,17 m: 5.698.607,83 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: Karl-Heinz Buchholz (2013), „Fachwerkgebäude Fuchsgang 9 in Bredeneby“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: <https://www.kuladig.de/Objektansicht/P-KHB-20100428-0022> (Abgerufen: 22. April 2026)

Copyright © LVR



RheinlandPfalz

