
Quelle am Bürenhof in Labbeck

Schlagwörter: Quelle (Gewässer)
Fachsicht(en): Naturschutz
Gemeinde(n): Sonsbeck
Kreis(e): Wesel
Bundesland: Nordrhein-Westfalen





Quellmulde m Bürenhof (2022)
Fotograf/Urheber: Martina, Erzner

In der Nähe des Bürenhofs im Hammerbruch sind vom Informationssystem LINFOS des LANUV zwei hintereinanderliegende Quellfluren verzeichnet. Sie liegen in einem dichten Baumbestand aus Schwarzerlen und Eschen. Der Quellbereich scheint mittlerweile in einen von Rindern beweideten Bereich einbezogen zu sein. Früher war im über der Quelle liegenden Gelände eine Weidefläche für Damwild mit magerer Vegetation. Nun ist dieser Teil der Quellumgebung gefräst, um Buchen zu pflanzen. 2022 wurden beide Quellfluren als nur noch sehr schwach schüttend angesprochen.

(Michael Stevens, Jana Wermeyer & Martina Erzner, Haus der Natur - Biologische Station im Rhein-Kreis Neuss e.V., 2023)

Quelle am Bürenhof in Labbeck

Schlagwörter: Quelle (Gewässer)
Straße / Hausnummer: Höltgessteg
Ort: 47665 Sonsbeck - Labbeck
Fachsicht(en): Naturschutz
Erfassungsmaßstab: i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)
Erfassungsmethoden: Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung
Koordinate WGS84: 51° 37 36,65 N: 6° 24 50,39 O / 51,62685°N: 6,414°O
Koordinate UTM: 32.321.011,00 m: 5.722.704,00 m
Koordinate Gauss/Krüger: 2.528.711,30 m: 5.721.466,38 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: Michael Stevens, Jana Wermeyer & Martina Erzner, „Quelle am Bürenhof in Labbeck“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-345810 (Abgerufen: 3. November 2026)

Copyright © **LVR**