

# Horstteich

Schlagwörter: [See](#)

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Heideblick

Kreis(e): Dahme-Spreewald

Bundesland: Brandenburg



Horstteich  
Fotograf/Urheber: Kirsten Krepelin



Kartenhintergrund: © Terrestris.de 2026

Der ca. 6 ha große Horstteich ging aus einem Restloch des hier von 1909 bis 1921 betriebenen Braunkohleabbaus hervor. Bis 1921 wurde die Grube unter dem Namen Borsdorfer BKW betrieben. Die Flutung erfolgte durch Eigenaufstieg von Grundwasser bis in die 1940er Jahre. Auf einem Luftbild von 1953 ist der Horstteich bereits in seiner heutigen Größe erkennbar. In den 1960er-/1970er Jahren wurden die ersten Bungalows südlich des Sees errichtet. Aufgrund einer plötzlichen Versauerung des Wassers um 2000 wurde der Horstteich von der LMBV 2005 und 2006 umfangreich saniert. Ursache der Versauerung war der Wiederanstieg des Grundwassers durch Beendigung des Tagebaubetriebes in Schlabendorf (Objektnummer: 32002655), wodurch sich ein im Einzugsgebiet des Horstteiches liegendes, durch den Bergbau trockengefallenes, degradiertes Moor mit Wasser füllte und stark saures Wasser freisetzte. Im Rahmen der Sanierung wurde das zuströmende Wasser um den Horstteich geleitet sowie eine Neutralisierung des Sees durch Versprühung von 400 Tonnen Natriumhydroxid als Natronlauge und 55 Tonnen Dolomitkalk durchgeführt wurde. Für sein Engagement für die Sanierung des Horstteiches erhielt Prof. Dr. Gerhard Gruhn 2015 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Der Horstteich wird seit 2008 wieder als Badegewässer genutzt.

## Datierung:

- Entstehung: 1909-1921
- Flutung: bis 1940
- Sanierung: 2005-2006

## Quellen/Literaturangaben:

- Chronik der Gemeinde Bornsdorf anlässlich der 650 Jahr-Feier vom 29.-31. August 1997
- <https://www.heideblick.de/news/1/128281/nachrichten/128281.html> (Zugriff: 05.09.2023)
- Digitale Orthophotos 100 cm grau Brandenburg – DOP100g (1953) © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0
- <https://www.niederlausitz-aktuell.de/dahme-spreewald/luckau/36264/erhaltungskalkung-fuer-den-horstteich.html> (Zugriff: 05.09.2023)
- <https://www.niederlausitz-aktuell.de/dahme-spreewald/luckau/54681/landrat-ueberreicht-verdienstmedaille-an-prof-dr-ing-gerhard-gruhn.html> (Zugriff: 05.09.2023)
- LBGR: Beeinflussungsgrenzen des Altbergbaus Braunkohle im Land Brandenburg (WMS-AM-BGALT) (<https://geoportal.brandenburg.de/detailansichtdienst/render?view=gdibb&url=https%3A%2F%2Fgeoportal.brandenburg.de%2Fgs-json%2Fxml%3Ffileid%3D178faf17-0b21-40fb-ab08-5575b8bd65dc>, Zugriff: 05.09.2023)
- mdl. Helmut Döcke, Döckes Dorfmuseum Bornsdorf, Jan. 2023

**BKM-Nummer:** 32002872

(Erfassungsprojekt Lausitz, BLDAM 2023)

Horstteich

**Schlagwörter:** See

**Ort:** Bornsdorf

**Fachsicht(en):** Denkmalpflege

**Erfassungsmaßstab:** Keine Angabe

**Erfassungsmethoden:** Übernahme aus externer Fachdatenbank

**Koordinate WGS84:** 51° 46 59,04 N: 13° 42 26,11 O / 51,78307°N: 13,70725°O

**Koordinate UTM:** 33.410.825,53 m: 5.737.701,10 m

**Koordinate Gauss/Krüger:** 5.410.925,86 m: 5.739.551,75 m

Empfohlene Zitierweise

**Urheberrechtlicher Hinweis:** Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz dl-by-de/2.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

**Empfohlene Zitierweise:** „Horstteich“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: <https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-32002872> (Abgerufen: 25. Februar 2026)

Copyright © LVR