



Schrotholzscheune Mühlrose

Schlagwörter: Scheune

Fachsicht(en): Denkmalpflege Gemeinde(n): Trebendorf

Kreis(e): Görlitz

Bundesland: Sachsen



Schrotholzscheune in Mühlrose Fotograf/Urheber: Matin Neubacher



Das Wohnhaus auf L-förmigen Grundriss steht mit seiner Langseite traufständig zur Straße. Das verputzte Wohnhaus ist eingeschossig und wird von einem Walmdach gedeckt. Im Südwesten schließt eine Schrotholzscheune (1850) an. Das Wohnhaus und die damit zusammenhängende Schrotzholzscheune sind von baugeschichtlicher, sozialgeschichtlicher und wirtschaftsgeschichtlicher Bedeutung.

(Martin Neubacher, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2022)

Datierung:

• Erbauung um 1850

Quellen/Literaturangaben:

• __

Bauherr / Auftraggeber:

• _

BKM-Nummer: 30900065

Schrotholzscheune Mühlrose

Schlagwörter: Scheune

Ort: Mühlrose

Fachsicht(en): Denkmalpflege Erfassungsmaßstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 29 29,61 N: 14° 30 47,48 O / 51,49156°N: 14,51319°O

Koordinate UTM: 33.466.203,00 m: 5.704.602,56 m

Koordinate Gauss/Krüger: 5.466.325,48 m: 5.706.440,25 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY-NC 4.0 (Namensnennung, nicht kommerziell). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: "Schrotholzscheune Mühlrose". In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-30900065 (Abgerufen: 18. Dezember 2025)

Copyright © LVR









