




Reste eines Bauernhauses Mühlrose

Schlagwörter: Bauernhaus Fachsicht(en): Denkmalpflege Gemeinde(n): Trebendorf

Kreis(e): Görlitz

Bundesland: Sachsen







Das Wohnhaus mit Nebengebäuden befindet nordöstlich des Mühlroser Dorfkerns. Aktuell befindet es sich im Abriss.

(Martin Neubacher, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2022)

Datierung:

• _.

Quellen/Literaturangaben:

• _.

Bauherr / Auftraggeber:

• __

BKM-Nummer: 30900067

Reste eines Bauernhauses Mühlrose

Schlagwörter: Bauernhaus

Ort: Mühlrose

Fachsicht(en): Denkmalpflege Erfassungsmaßstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 29 36,97 N: 14° 31 8,73 O / 51,4936°N: 14,51909°O

Koordinate UTM: 33.466.614,28 m: 5.704.827,45 m

Koordinate Gauss/Krüger: 5.466.736,91 m: 5.706.665,24 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY-NC 4.0 (Namensnennung, nicht kommerziell). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: "Reste eines Bauernhauses Mühlrose". In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-30900067 (Abgerufen: 11. Dezember 2025)

Copyright © LVR







