
Reste eines Bauernhauses Mühlrose

Schlagwörter: Bauernhaus
Fachsicht(en): Denkmalpflege
Gemeinde(n): Trebendorf
Kreis(e): Görlitz
Bundesland: Sachsen



Reste eines Bauernhauses Mühlrose
Fotograf/Urheber: Matin Neubacher



Das Wohnhaus mit Nebengebäuden befindet nordöstlich des Mühlroser Dorfkerns. Aktuell befindet es sich im Abriss.

(Martin Neubacher, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2022)

Datierung:

- --

Quellen/Literaturangaben:

- --

Bauherr / Auftraggeber:

- --

BKM-Nummer: 30900067

Reste eines Bauernhauses Mühlrose

Schlagwörter: Bauernhaus
Ort: Mühlrose
Fachsicht(en): Denkmalpflege
Erfassungsmaßstab: Keine Angabe
Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 51° 29 36,97 N: 14° 31 8,73 O / 51,4936°N: 14,51909°O
Koordinate UTM: 33.466.614,28 m: 5.704.827,45 m
Koordinate Gauss/Krüger: 5.466.736,91 m: 5.706.665,24 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY-NC 4.0 (Namensnennung, nicht kommerziell). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: „Reste eines Bauernhauses Mühlrose“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-30900067 (Abgerufen: 6. November 2026)

Copyright © **LVR**