



# Bruchtrichter mit Elektrofilterstaubsuspension

Schlagwörter: Tagesbruch Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Drebkau Kreis(e): Spree-Neiße Bundesland: Brandenburg







Bruchtrichter der Anlage Merkur III. Im Zuge der Verfüllung der unterirdischen Hohlräume ist hier Verfüllmasse (Elektrofilterstaubsuspension) ausgetreten. Der Bruchtrichter ist dadurch unbewachsen und zeigt sich als hellgraue Schlammgrube.

## Datierung:

• Abteufung: 1908/1911

• Verfüllung: 2014

## Quellen/Literaturangaben:

• Bergmannsverein zur Grube Merkur und Umgebung e.V. Persönliches Gespräch.

**BKM-Nummer:** 32000604

(Erfassungsprojekt Lausitz, BLDAM 2023)

Bruchtrichter mit Elektrofilterstaubsuspension

Schlagwörter: Tagesbruch

Ort: Jehserig

Fachsicht(en): Denkmalpflege Erfassungsmaßstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 37 19,58 N: 14° 14 51,36 O / 51,62211°N: 14,2476°O

**Koordinate UTM:** 33.447.913,80 m: 5.719.277,31 m

Koordinate Gauss/Krüger: 5.448.028,87 m: 5.721.120,79 m

#### Empfohlene Zitierweise

**Urheberrechtlicher Hinweis:** Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz dl-by-de/2.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

**Empfohlene Zitierweise:** "Bruchtrichter mit Elektrofilterstaubsuspension". In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-32000604 (Abgerufen: 4. Dezember 2025)

### Copyright © LVR









