

## Bruchtrichter mit Elektrofilterstaubsuspension

Schlagwörter: [Tagesbruch](#)

Fachsicht(en): [Denkmalpflege](#)

Gemeinde(n): [Drebkau](#)

Kreis(e): [Spree-Neiße](#)

Bundesland: [Brandenburg](#)



Bruchtrichter mit Elektrofilterstaubsuspension  
Fotograf/Urheber: Franz Dietzmann



Bruchtrichter der Anlage Merkur III. Im Zuge der Verfüllung der unterirdischen Hohlräume ist hier Verfüllmasse (Elektrofilterstaubsuspension) ausgetreten. Der Bruchtrichter ist dadurch unbewachsen und zeigt sich als hellgraue Schlammgrube.

### Datierung:

- Abteufung: 1908/1911
- Verfüllung: 2014

### Quellen/Literaturangaben:

- Bergmannsverein zur Grube Merkur und Umgebung e.V. Persönliches Gespräch.

**BKM-Nummer:** 32000604

(Erfassungsprojekt Lausitz, BLDAM 2023)

Bruchtrichter mit Elektrofilterstaubsuspension

**Schlagwörter:** Tagesbruch

**Ort:** Jehserig

**Fachsicht(en):** Denkmalpflege

**Erfassungsmaßstab:** Keine Angabe

**Erfassungsmethoden:** Übernahme aus externer Fachdatenbank

**Koordinate WGS84:** 51° 37 19,58 N: 14° 14 51,36 O / 51,62211°N: 14,2476°O

**Koordinate UTM:** 33.447.913,80 m: 5.719.277,31 m

**Koordinate Gauss/Krüger:** 5.448.028,87 m: 5.721.120,79 m

Empfohlene Zitierweise

**Urheberrechtlicher Hinweis:** Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz dl-by-de/2.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

**Empfohlene Zitierweise:** „Bruchtrichter mit Elektrofilterstaubsuspension“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: <https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-32000604> (Abgerufen: 4. Juli 2026)

Copyright © LVR



RheinlandPfalz

