

Absturz Kleinkoschen

Schlagwörter: [Wehr \(Stauanlage\)](#)

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Senftenberg

Kreis(e): Oberspreewald-Lausitz

Bundesland: Brandenburg



Absturz Kleinkoschen
Fotograf/Urheber: Kirsten Krepelin



Kartenhintergrund: © Terrestris.de 2026

Der Absturz Kleinkoschen ist ein Querbauwerk im Lauf der Schwarzen Elster. Die Vermutung, dass er im Zusammenhang mit der Elsterverlegung ins Bett der Sornoer Elster 1957 errichtet wurde, liegt nahe. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Verbindung mit der Verlegung der Sornoer Elster 1959. Quellen zur Erbauung waren im Rahmen des Erfassungsprojekts leider nicht zu recherchieren. Durch seine die ökologische Durchgängigkeit der Schwarzen Elster behindernde Bauweise ist ein (teilweiser) Rückbau in den nächsten Jahren im Sinne der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie wahrscheinlich.

Datierung:

- Erbauung: 1957/59

Quellen/Literaturangaben:

- --

BKM-Nummer: 32001902

(Erfassungsprojekt Lausitz, BLDAM 2023)

Schlagwörter: Wehr (Stauanlage)

Ort: Großkoschen

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmaßstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 30' 41,81 N: 14° 03' 41,08 O / 51,51161°N: 14,06141°O

Koordinate UTM: 33.434.867,24 m: 5.707.138,50 m

Koordinate Gauss/Krüger: 5.434.977,10 m: 5.708.976,95 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz dl-by-de/2.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: „Absturz Kleinkoschen“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: <https://www.kuladig.de/Objektsicht/BKM-32001902> (Abgerufen: 25. Februar 2026)

Copyright © LVR

