



Restloch 4

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Schipkau

Kreis(e): Oberspreewald-Lausitz

Bundesland: Brandenburg







Das Restloch 4 geht auf ein Restloch des ehemaligen Südfeldes des Tagebaus Heye I zurück, in dem von 1943 bis 1944
Braunkohle abgebaut wurde. Nach der Stilllegung füllte sich das Restloch mit Grund- und Regenwasser. Zusätzlich wurden
arsenhaltige Abwässer der nahen Bleiglashütte, die Arsenverbindungen bei der Glasherstellung einsetzte, eingeleitet. Hinzu kamen
bis in die 1990er Jahre extrem saure, schwermetall- und flouridhaltige Abwässer. Nachdem bereits seit 2002 seitens der LMBV und
des Umwelt-Forschungszentrums Leipzig-Halle an Entgiftungskonzepten für den Restsee geforscht wurde, wurde das Restloch
von 2006 bis 2008 saniert. So wurde ein Verfahren zur Sorption des Arsens eingesetzt. Zur Sanierung wurden ca. 160.000 m³
verseuchtes Wasser und ca. 12.000 m³ stark kontaminierte Schlämme herausgepumpt (u.a. Blei, Mineralkohlenwasserstoffe) und
gereinigt. 2.200 m³ Teerablagerungen wurden entsorgt. Weitere Abfälle, z.B. Hausmüll, Asche und Schlacke aus zwei
Brikettfabriken, verblieben im Restloch, da eine Umweltgefährdung von diesen ausgeschlossen wurde. Das Restloch wurde durch
eine Tonschicht und die restliche Kohle nach unten abgedichtet und mittels Erdmassen von einer nahe gelegenen Kippe
geschlossen. Die mittlerweile meliorierte und zwischenbegrünte Fläche soll in den kommenden Jahren bewaldet werden.
Umlaufend wurden Entwässerungsgräben und ein querender Verbindungsweg angelegt. Die Geschichte des Tagebaus und der
Sanierung soll auf einem Findling dokumentiert werden.

Datierung:

• Entstehung: 1943-1944

Flutung: ab 1944

Sanierung: 2006-2008

Quellen/Literaturangaben:

- https://www.lmbv.de/wp-content/uploads/2021/04/Restloch4_Annahuette_Wasserreinigung_Sanierung.pdf /Zugriff: 06.10.2022)
- LMBV (Hg.): Annahütte/Poley, Lausitzer Braunkohlenrevier. Wandlungen und Perspektiven, Nr. 22, Senftenberg 2013, S.
 16.

BKM-Nummer: 32002384

(Erfassungsprojekt Lausitz, BLDAM 2023)

Restloch 4

Ort: Annahütte

Fachsicht(en): Denkmalpflege Erfassungsmaßstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 33 41,78 N: 13° 53 19,54 O / 51,5616°N: 13,88876°O

Koordinate UTM: 33.422.970,97 m: 5.712.865,58 m

Koordinate Gauss/Krüger: 5.423.076,28 m: 5.714.706,34 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz dl-by-de/2.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: "Restloch 4". In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-32002384 (Abgerufen: 4. Dezember 2025)

Copyright © LVR









