

DEKRA Automobil Test Center

Schlagwörter: [Verwaltungsgebäude](#)

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Schipkau

Kreis(e): Oberspreewald-Lausitz

Bundesland: Brandenburg



DEKRA Automobil Test Center
Fotograf/Urheber: Dr. Barbara Kündiger



Nach der Grundsteinlegung im Jahr 2001 konnte das DEKRA Automobil Test Center bereits 2003 bezogen werden. Bau und Einrichtung kosteten insgesamt 25 Millionen EUR.

Das dreigeschossige, vermutlich als Stahlbeton-Skelettbau errichtete Hauptgebäude dient der Verwaltung und ist Teil des Testzentrums für automobile und stationäre Batteriesysteme. Zu diesem gehören des Weiteren diverse Hallen, Parkplätze und auch das Oval (Objektnr. 32002736), das für die Testung neuer Fahrzeugtypen oder neu entwickelter Bauteile genutzt wird.

Datierung:

- Inbetriebnahme: 2003

Quellen/Literaturangaben:

- DEKRA Automobil GmbH

BKM-Nummer: 32002753

(Erfassungsprojekt Lausitz, BLDAM 2023)

DEKRA Automobil Test Center

Schlagwörter: Verwaltungsgebäude

Ort: Klettwitz

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmaßstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 32 5,6 N: 13° 54 53,5 O / 51,53489°N: 13,91486°O

Koordinate UTM: 33.424.736,08 m: 5.709.867,33 m

Koordinate Gauss/Krüger: 5.424.842,07 m: 5.711.706,87 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz dl-by-de/2.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: „DEKRA Automobil Test Center“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital.
URL: <https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-32002753> (Abgerufen: 23. April 2026)

Copyright © LVR



Rheinland-Pfalz

