Klärteiche der Schwelerei Löwendahl (nach 1880-1923)

Schlagwörter: Damm
Fachsicht(en): Denkmalpflege
Gemeinde(n): Teutschenthal
Kreis(e): Saalekreis
Bundesland: Sachsen-Anhalt



Klärteiche der Schwelerei Löwendahl (nach 1880-1923) - die Klärteiche, im Bildmittelgrund; Blick NE
Fotograf/Urheber: NAME FEHLT



Klärteiche der Schwelerei Löwendahl; nach 1880–1923; Kläranlage für Abwässer der Schwelerei, in der Niederung der Weitzschke, bestehend aus drei rechteckigen Becken; zur Entsorgung von Schwelwässern; Dammstrukturen erhalten, wegen ansteigendem Salzwasser ohne Bewuchs.

Datierung:

- nach 1880 - 1923

Quellen/Literaturangaben:

- Mtbl. 4536 Schraplau 1903/05 (SLUB), 1912, 1931

BKM-Nummer: 40000393

Klärteiche der Schwelerei Löwendahl (nach 1880-1923)

Schlagwörter: Damm
Ort: Teutschenthal
Fachsicht(en): Denkmalpflege
Erfassungsmaßstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 51° 28 19,73 N: 11° 45 58,93 O / 51,47215°N: 11,76637°O
Koordinate UTM: 32.692.121,73 m: 5.705.961,09 m
Koordinate Gauss/Krüger: 4.483.871,69 m: 5.704.197,07 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz dl-by-de/2.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: „Klärteiche der Schwelerei Löwendahl (nach 1880-1923)“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-40000393 (Abgerufen: 17. November 2026)

Copyright © **LVR**

LVR Qualität für Menschen
HESSEN
SH Schleswig-Holstein Der echte Norden
RheinlandPfalz
Rheinischer Verein Für Denkmalpflege und Landschaftsschutz