




## Villa Bruch

Schlagwörter: Villa

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Denkmalpflege

Gemeinde(n): Hückeswagen Kreis(e): Oberbergischer Kreis Bundesland: Nordrhein-Westfalen



Bachstr. 18 Villa Bruch

Erbaut Mitte 19. Jahrhundert (lt. Kataster zwischen 1832 und 1860);

Am Fuß des Burgbergs zweigeschossige, verputzte Villa mit Walmdach; umlaufendes Geschossgesims, umlaufendes Traufgesims mit Zahnschnitt; Gebälkstücke und Dreiecksgiebel als Fensterverdachung; klassizistische Schmuckformen; an der straßenseitigen, längeren Seite sind die zwei mittleren Fensterachsen risalitartig vorgezogen und durch einen Dreiecksgiebel überfangen; Eingang in der Mittelachse der kürzeren Seite; über dem Eingang Fenster mit Dreiecksgiebel; an der zweiten kürzeren Seite ist die Mittelachse ebenfalls durch ein Fenster mit Dreiecksgiebel im Obergeschoss betont, zu beiden Seiten runde Blendfenster; rückwärtig schmaler zweigeschossiger Anbau mit zusätzlichem Eingang.

Das Objekt ist umgeben von einer Gartenanlage mit altem Baumbestand.

(Dimitrij Davydov und Denis Kretzschmar, LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Überarbeitung des Unterschutzstellungstextes vor Ort 2008)

Villa Bruch

Schlagwörter: Villa

Straße / Hausnummer: Bachstraße 18

Ort: Hückeswagen

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Denkmalpflege

Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal: Ortsfestes Denkmal gem. § 3 DSchG NW

Erfassungsmaßstab: i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

Erfassungsmethoden: Geländebegehung/-kartierung, Archivauswertung

Historischer Zeitraum: Beginn 1832 bis 1860

Koordinate WGS84: 51° 09 1,79 N: 7° 20 18,01 O / 51,1505°N: 7,33833°O

Koordinate UTM: 32.383.782,69 m: 5.667.873,63 m

**Koordinate Gauss/Krüger:** 2.593.685,13 m: 5.669.241,54 m

## Empfohlene Zitierweise

**Urheberrechtlicher Hinweis:** Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

**Empfohlene Zitierweise:** "Villa Bruch". In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-248226 (Abgerufen: 22. Oktober 2025)

## Copyright © LVR









