
Wohnhaus in der Bruchstraße in Wachtendonk

Schlagwörter: Wohnhaus, Gerberei
Fachsicht(en): Denkmalpflege
Gemeinde(n): Wachtendonk
Kreis(e): Kleve (Nordrhein-Westfalen)
Bundesland: Nordrhein-Westfalen



Wohnhaus mit Fachwerkkern aus dem 18. Jahrhundert. Im Zuge von Umbauten 1919/1922, 1948 wurde eine neue Putzfassade als Quaderputz mit drei Achsen, abgerundetem Eckerker, profiliertem Stuckgesims und aufwendigem Traufgesims geschaffen. Die Haustür stammt noch aus dem 19. Jahrhundert, als hinter dem Gebäude ab 1845 eine Gerberei betrieben wurde.
Laut Leopold Henrichs (Geschichte der Stadt und des Landes Wachtendonk) wurde nach Schleifung der Festungswerke an dieser Stelle um 1624 das erste Haus in Erweiterung der Bruchstrasse bebaut. Hier stand vor der Einmündung der Klosterstraße das Bruchtor mit einer Zugbrücke über den Stadtgraben. Die Lage des Bruchtors ist vor dem Straßenpflaster gekennzeichnet.

(Dietmar Schröder, 2016)

Quelle
Beschreibung am Gebäude / Gemeinde Wachtendonk

Literatur

Frankewitz, Stefan / Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. (Hrsg.) (1995): Gemeinde Wachtendonk am Niederrhein. (Rheinische Kunststätten, Heft 122.) Neuss (2. neu bearbeitete Auflage).

Gemeindeverwaltung Wachtendonk (Hrsg.) (1978): Wachtendonk, eine altgeldrische Stadt. Geldern.

Henrichs, Leopold (1910): Geschichte der Stadt und des Landes Wachtendonk. Hüls-Crefeld.

Wensky, Margret (1980): Wachtendonk. (Rheinischer Städteatlas, Lieferung VI, Nr. 35.) Köln.

Wohnhaus in der Bruchstraße in Wachtendonk

Schlagwörter: Wohnhaus, Gerberei
Straße / Hausnummer: Bruchstrasse 9
Ort: 47669 Wachtendonk
Fachsicht(en): Denkmalpflege
Erfassungsmaßstab: i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)
Erfassungsmethoden: Auswertung historischer Karten, Geländebegehung/-kartierung
Historischer Zeitraum: Beginn 1700 bis 1948
Koordinate WGS84: 51° 24 21,91 N: 6° 20 0,72 O / 51,40609°N: 6,33353°O
Koordinate UTM: 32.314.547,83 m: 5.698.358,77 m
Koordinate Gauss/Krüger: 2.523.251,61 m: 5.696.876,83 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: „Wohnhaus in der Bruchstraße in Wachtendonk“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-262021 (Abgerufen: 5. November 2026)

Copyright © **LVR**