# Innenseite der nördlichen Aussenmauer der Feste Zons

Schlagwörter: Mauer
Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege
Gemeinde(n): Dormagen
Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss
Bundesland: Nordrhein-Westfalen



Innenseite der nördlichen Außenmauer der Stadt Zons (2018)
Fotograf/Urheber: Martin Sorg




Die Nordmauer reicht vom Rheintor bis zum nordöstlichen Krötschenturm. Der Krötschenturm mit seinen Verteidigungszinnen diente zeitweise als Gefängnis und zeigt den ehemaligen Wehrcharakter der Anlage. Die Nordmauer ist im unteren Bereich mit Säulenbasalt aus dem Siebengebirge errichtet, im oberen Bereich wurden Backsteine zum Bau verwendet. Die aus der Mauer hervorragenden Verzahnungssteine markieren die nicht ausgebauten Bögen des Wehrganges, welcher aufgrund der Erfindung der Kanonen seine Eignung als Verteidigungsposition verlor und nicht fertiggestellt wurde. Der Mauer sitzen drei Wachthäuschen auf. Auch die Innenseite der nördlichen Aussenmauer zeigt in Abschnitten noch einen artenreichen Bewuchs mit mauertypischen Pflanzen. An der Mauer wurden im Jahr 2017 bisher 20 Pflanzenarten festgestellt. Hervorzuheben ist zudem die Südexposition, die hier zu einem verstärkten Auftreten wärmeliebender Insektenarten, darunter 11 hier beobachteten Wildbienenarten führt.

**Zustandsbewertung im Sinne des Naturschutzes**
(Ergebnisse einer LVR finanzierten Studie zu den Historischen Mauern aus 2018)

Mauerwerk: +/- einheitlich (); stark wechselnd (x)
Beschreibung des Zustandes: Teilweise saniert /gereinigt, teilweise mit artenreichem Bewuchs und offenen Fugen.
Besiedlungspotential der Mauer: Abschnittsweise gut
Besiedlungspotential der Mauerkrone: Gut

**Besiedlung, an der Mauer festgestellte Pflanzenarten Nordmauer (Innenseite, südexponiert):**
An der Mauer:
Agrostis capillaris - Rotes Straußgras
Asplenium trichomanes – Braunstieliger Streifenfarn
Bromus sterilis – Taube Trespe
Centaurea jacea agg. - Wiesen-Flockenblume

Chelidonium majus - Schöllkraut
Cymbalaria muralis - Zimbelkraut
Diplotaxis tenuifolia – Schmalblättriger Doppelsame
Dryopteris filix-mas – Gewöhnlicher Wurmfarn
Echium vulgare – Gewöhnlicher Natternkopf
Galium album – Wiesen-Labkraut
Hedera helix – Gewöhnlicher Efeu
Hieracium murorum – Wald-Habichtskraut
Homalothecium sericeum – Echtes Seidenmoos
Mahonia aquifolium – Gewöhnliche Mahonie
Parietaria judaica – Ästiges Glaskraut
Poa compressa – Platthalm-Rispengras
Sedum acre – Scharfer Mauerpfeffer
Senecio inaequidens – Schmalblättriges Greiskraut
Tortula muralis – Mauer-Drehzahnmoos
Grimmia pulvinata – Polster-Kissenmoos
Auf der Mauerkrone:
Betula pendula - Hängebirke
Echium vulgare – Gewöhnlicher Natternkopf
Fraxinus excelsior - Esche
Robinia pseudoacacia - Robinie
Sedum album – Weiße Fetthenne
Senecio inaequidens – Schmalblättriges Greiskraut

**Besiedlung, an der Mauer festgestellte Tierarten:**
Ameisen: Lasius niger
Wildbienen: Bombus hypnorum, Bombus terrestris, Heriades truncorum, Hylaeus communis, Hyleus sp. Andrena minutula, Andrena flava, Andrena sp., Lasioglossum villosulum, Osmia adunca, Osmia spp., Chelostoma sp., Sphecodes sp.

**Bewertung:**
Ursprüngliches Potential: ++
Berücksichtigung von Naturschutzaspekten bei Reinigung/Sanierung: +
Aktuelle Besiedlung: + (partiell, sehr gut ++)

Legende

- ++ Sehr guter Biotopwert / hohe Besiedlung
- + Guter Biotopwert / teilweise besiedelt
- - Geringer Biotopwert / keine bedeutende Besiedelung
- -- Kein Biotopwert / keine Besiedlung

(Christian Platz und Michael Stevens, Haus der Natur - Biologische Station im Rhein-Kreis Neuss e.V., 2020)

Literatur

**Janssen, Brigitte; Janssen, Walter (1997):** Burgen, Schlösser und Hofesfesten im Kreis Neuss. (Schriftenreihe des Kreises Neuss 10.) Neuss (3. Auflage).

Innenseite der nördlichen Aussenmauer der Feste Zons

**Schlagwörter:** Mauer
**Ort:** Zons
**Fachsicht(en):** Kulturlandschaftspflege
**Erfassungsmaßstab:** i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)
**Erfassungsmethoden:** Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung
**Koordinate WGS84:** 51° 07 19,8 N: 6° 50 57,95 O / 51,12217°N: 6,84943°O
**Koordinate UTM:** 32.349.499,60 m: 5.665.609,75 m
**Koordinate Gauss/Krüger:** 2.559.514,38 m: 5.665.580,79 m

Empfohlene Zitierweise

**Urheberrechtlicher Hinweis:** Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

**Empfohlene Zitierweise:** Christian Platz, Michael Stevens, (2020), „Innenseite der nördlichen Aussenmauer der Feste Zons“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-275701 (Abgerufen: 18. November 2026)

Copyright © **LVR**