Mauern der Burg Linn an der Albert Steeger Straße

Schlagwörter: Mauer
Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege
Gemeinde(n): Krefeld
Kreis(e): Krefeld
Bundesland: Nordrhein-Westfalen



Mauern an der Vorburg von Burg Linn (2018)
Fotograf/Urheber: Martin Sorg



Neben dem Eingang an der Albert Steeger Straße zur Burg Linn zeigen die Mauern noch Reste einer ehemals reichhaltigeren Besiedlung durch Pflanzen und Tiere. Heute ist das Mauerwerk frisch verfugt und nur abschnittsweise sind auf den Mauerkronen noch Reste, der für historische Mauern typischen Vegetation.

Zustandsbewertung im Sinne des Naturschutzes
(Ergebnisse einer LVR finanzierten Studie zu den Historischen Mauern aus 2018)

Mauerwerk: +/- einheitlich (x); stark wechselnd ()
Beschreibung des Zustandes: Überwiegend gereinigt, teilweise neu verfugtes Mauerwerk aus Feldbrandziegeln
Besiedlungspotential der Mauer: Im historischen Zustand gut, aktuell gering
Besiedlungspotential der Mauerkrone: Partiell gut

Besiedlung, an der Mauer festgestellte Pflanzenarten:
Hedera helix – Gewöhnlicher Efeu
Homalothecium sericeum – Echtes Seidenmoos
Parietaria judaica – Ästiges Glaskraut
Urtica dioica – Große Brennnessel
Arrhenaterum elatius - Glatthafer
Artemisia vulgaris – Gewöhnlicher Beifuß
Bromus sterilis – Taube Trespe
Sambucus nigra – Schwarzer Holunder
Poa annua – Einjähriges Rispengras
Stellaria media – Gewöhnliche Vogelmiere

Taraxacum officinalis agg. - Löwenzahn

Rosa canina agg. - Hundsrose

Rubus sp. - Brombeeren

Besiedlung, an der Mauer festgestellte Tierarten: Keine

Bewertung:

Ursprüngliches Potential: ++

Berücksichtigung von Naturschutzaspekten bei Reinigung/Sanierung: -

Aktuelle Besiedlung: + (sehr partiell)

[Legende

- ++ Sehr guter Biotopwert / hohe Besiedlung
- + Guter Biotopwert / teilweise besiedelt
- - Geringer Biotopwert / keine bedeutende Besiedelung
- -- Kein Biotopwert / keine Besiedlung

(Christian Platz und Michael Stevens, Haus der Natur - Biologische Station im Rhein-Kreis Neuss e.V., 2020)

Mauern der Burg Linn an der Albert Steeger Straße

Schlagwörter: Mauer
Straße / Hausnummer: Albert Steeger Straße
Ort: Linn
Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege
Erfassungsmaßstab: i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)
Erfassungsmethoden: Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung
Koordinate WGS84: 51° 20 1,88 N: 6° 38 9,99 O / 51,33386°N: 6,63611°O
Koordinate UTM: 32.335.330,15 m: 5.689.604,94 m
Koordinate Gauss/Krüger: 2.544.375,31 m: 5.688.980,33 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: Christian Platz, Michael Stevens, (2020), „Mauern der Burg Linn an der Albert Steeger Straße“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-275704 (Abgerufen: 24. November 2026)

Copyright © **LVR**