

# Backhaus in Kammerforst

## Backes

### Das Backes

Schlagwörter: [Backhaus](#)

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

Gemeinde(n): Kammerforst (Rheinland-Pfalz)

Kreis(e): Westerwaldkreis

Bundesland: Rheinland-Pfalz



Backhaus in Kammerforst (2019)  
Fotograf/Urheber: Marianne Karthaus



Das kleine Gebäude mitten im Dorf, gleich hinter dem Schulhaus in Kammerforst, ist das Backhaus. Das Backes wurde etwa im Jahre 1880 erbaut. Nach mündlicher Überlieferung stand an gleicher Stelle bereits ein älteres Backhaus.

### Planung und Bau

Die amtliche Genehmigung für den Betrieb des Backes wurde am 10. März 1885 in Wiesbaden auf der Grundlage eines Planentwurfs erteilt. Kammerforst gehörte zur Zeit der Errichtung des Backes als selbständige Gemeinde zur preußischen Provinz Hessen-Nassau mit Verwaltungssitz in Wiesbaden.

Das Backes besteht im hinteren, älteren Bereich aus Muschelkalksteinen (Bruchstein) und im vorderen, neueren Bereich aus roten Backsteinen. Ursprünglich bestand die Dacheindeckung aus Schiefer. 1981 wurde die Dacheindeckung im Rahmen der Restaurierung durch Dachpfannen ausgetauscht. Die ursprüngliche Eingangstür bestand aus Holz (wahrscheinlich Nadelholz, evtl. Fichte). Diese wurde ebenfalls im Jahre 1981 im Rahmen der Restaurierung durch eine Stahltür ersetzt.

### Nutzung

Das Backes war allen Dorfbewohnern zugänglich. Der Bürgermeister legte die Reihenfolge der Benutzer und der Backtage fest. Das Holz (Reisig-Schanzen) zum Beheizen wurde aus dem gemeindeeigenen Wald geholt. Etwa 25 Brotlaibe fasst der Backofen. Nach einer Reparatur im Jahr 1946 und einem letzten Backen 1956 wurde das öffentliche Backen eingestellt.

Im Jahr 1981 erfolgte in Gemeinschaftsarbeit der Dorfbewohner eine Restaurierung. Seit dieser Zeit wird das Backes öfters genutzt, auch in Verbindung mit einem jährlichen stattfindenden Dorffest.

(Marianne Karthaus, Kammerforst, 2020)

Backhaus in Kammerforst

**Schlagwörter:** Backhaus

**Straße / Hausnummer:** Hauptstraße 3

**Ort:** 56206 Kammerforst

**Fachsicht(en):** Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

**Erfassungsmaßstab:** i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

**Erfassungsmethoden:** Bauaufnahme, mündliche Hinweise Ortsansässiger, Ortskundiger, Auswertung historischer Karten

**Historischer Zeitraum:** Beginn 1880

**Koordinate WGS84:** 50° 27 44,09 N: 7° 40 38,14 O / 50,46225°N: 7,67726°O

**Koordinate UTM:** 32.406.116,83 m: 5.590.863,32 m

**Koordinate Gauss/Krüger:** 3.406.154,30 m: 5.592.659,93 m

Empfohlene Zitierweise

**Urheberrechtlicher Hinweis:** Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

**Empfohlene Zitierweise:** „Backhaus in Kammerforst“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: <https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-306457> (Abgerufen: 20. Mai 2026)

Copyright © LVR



Rheinland-Pfalz

