



Bildstock beim Hubertushof südöstlich von Löhndorf

Schlagwörter: Bildstock (Bauwerk)

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Denkmalpflege

Gemeinde(n): Sinzig Kreis(e): Ahrweiler

Bundesland: Rheinland-Pfalz



Bildstock beim Hubertushof südöstlich von Löhndorf (2023) Fotograf/Urheber: Elmar Knieps



An der Südstraße gegenüber der Einmündung des Wirtschaftsweges aus Westum südöstlich von Löhndorf steht in einer kleinen Grünfläche ein Bildstock. Der wahrscheinlich gemauerte Bildstock ist weiß verputzt und trägt ein Satteldach aus Beton. In der vergitterten Nische sind eine Jesusfigur und eine Marienfigur mit Jesuskind aufgestellt.

(Elmar Knieps, Verein zur Förderung der Denkmalpflege und des Heimatmuseums in Sinzig e.V., 2023)

Bildstock beim Hubertushof südöstlich von Löhndorf

Schlagwörter: Bildstock (Bauwerk)
Ort: 53489 Sinzig - Löhndorf

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Denkmalpflege

Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal: Kein

Erfassungsmaßstab: i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000) **Erfassungsmethoden:** Geländebegehung/-kartierung

Historischer Zeitraum: Beginn vor 1827

Koordinate WGS84: 50° 31 37,12 N: 7° 12 30,48 O / 50,52698°N: 7,20847°O

Koordinate UTM: 32.373.018,87 m: 5.598.757,76 m

Koordinate Gauss/Krüger: 2.585.733,72 m: 5.599.723,98 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: Elmar Knieps (2023), "Bildstock beim Hubertushof südöstlich von Löhndorf". In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-344699 (Abgerufen: 15. Dezember 2025)

Copyright **LVR**









